

PAAR BOEITJES ???

Vrijdag 18 februari 2022. Storm Eunice zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de waterstand in het Monnickendammergat. Op gegeven moment met naar schatting méér dan een meter.

Dat leverde natuurlijk mooie plaatjes op.



Hieronder de gemeentehaven. Voor velen geen onbekend plaatje. Bij stormen uit het Westen vindt er immers vaker afwaai plaats.

Eunice was echter wel héél extreem. Zo'n groot verval heb ik in de 14 jaar dat ik hier nu woon, nog niet gezien. Dus dit was een unieke kans om uit te zoeken hoe het er onder de waterspiegel uit ziet rondom het Hemmeland en **waarom ik daar op de vreemdste plaatsen onderwater-schade had opgelopen met mijn bootjes.**

Dus, op het hoogtepunt van de storm, bij windkracht 11, vóór het invallende duister een snelle ronde over het waddenlandschap dat was ontstaan.

Badstrand

Bij het Badstrand. De eerste verrassing en interessant: om het badstrand blijkt een **gekromde dam van keien te liggen. Het lijkt een havenpier. Méér dan 100 meter lang, ca. 50 cm hoog.** Bij normale waterstanden onzichtbaar, maar hoog genoeg om er een schroef van een buitenboordmotor op te verspelen.

Misschien ooit, in de tijd van eb en vloed (?) als havenkom ingericht, om beschutting te bieden aan ondiepe schuiten. De ingang zit aan de noordzijde.



Bij het volgende strandje geen bijzonderheden en bij strand 4 wat overblijfselen van oeverversterking.



Deze vormen geen bijzonder gevaar.

Monnickendammergat

Maar dan, op de hoek van het Monnickendammergat, een groot veld van stenen. Los gestort. In allerlei soorten en maten. Met ook restanten van een houten palissade. Het lijkt een oude poging tot oeverversterking of aanplempen. Dit is echter vlak onder de kant en vormt geen bijzonder probleem.



Het gevaar voor de scheepvaart ligt verderop, ter hoogte van het HEMMELAND-bord, noordwaarts. **Een dijkje van zware stenen moppen, halverwege de vaargeul; bij normale waterhoogte op zo'n 70 cm diepte., 40 - 60 cm hoog, schat ik.** Daar kun je de bodem van een kruisertje volledig op stuk varen of tenminste je schroef verliezen.



Bebakening

Deze rondgang heeft mij geleerd waar ik wel en niet kan varen rond het Hemmeland. Ik wel. Maar veel anderen niet. **De bebakening van deze oude 'kunstwerken-onder-water' zou best wat beter mogen. Zo ongevaarlijk zijn ze niet. Een oproep aan de waterbeheerder bij deze.** Gebruikelijk is om dit soort, voor de scheepvaart gevaarlijke, ondieptes met zogenaamde 'cardinale' tonnetjes te markeren. **Paar boeitjes moeten er toch af kunnen?**

